

Anlage: Aktuelle Aufnahmen der ehem. Gemeindeschule Greppin



Gemeindeschule Greppin 1905



Vorderansicht: Das Dach des Gebäudes (rechts) wurde im Zuge der Dachsanierung des Grundschulgebäudes mit saniert.



Rückansicht des Gebäudes mit Blick auf den zweiten hinteren Eingang.



Ein separater dritter Eingang führt entlang der Klassenräume hoch zur ehemaligen Lehrerwohnung.



Das Treppenhaus der alten Schule (Erdgeschoss 4 Klassenräume, Obergeschoss 3 Klassenräume + Sekretariat, Büro Schulleiter und Vorbereitungsraum)



Blick in einige Klassenräume



Anlage: Aktuelle Aufnahmen der ehem. Grundschule Greppin




Blick in einige Klassenräume



Das alte Treppenhaus der Grundschule



Blick in den ehemaligen Hauswirtschafts-Schulraum im Keller



Flur zum Sekretariat & Büro Schulleiter im OG



Blick in die Vergangenheit - Das Schulgebäude mit Leben gefüllt.

Anlage: Aktuelle Aufnahmen der desolaten Dachzinnen. **AKUTE ABSTURZGEFAHR!**



Die Dachzinnen sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand und es besteht akute Absturzgefahr. Der Bereich um das Gebäude ist daher seit langem mit Bauzäunen abgesperrt. Diese Absperrung wurde in den letzten Tagen aus Sicherheitsgründen noch weiter in den Schulhof verlegt.



Blick auf die Dachzinnen.
Der Schneefang ist ebenfalls in einem desolaten Zustand und droht abzustürzen.

